

REGLES DE SECURITE POUR L'UTILISATION DES CHARGES SOUPLES POUR ESSAIS/POCHES DE LESTAGE Type WTB

- Vérifier que la peau extérieure de la charge souple pour essai ne présente pas de trace de coupures, d'abrasion, ou de fissures
- Ne jamais trainer au sol la charge souple ni marcher ni rouler dessus
- Ne jamais dépasser la quantité d'eau prévue pour la poche de lestage.
- Ne jamais se placer sous la poche de lestage
- N'utiliser que de l'eau pour remplir la charge souple
- Ne pas utiliser en extérieur avec un vent supérieur à 30 km/h
- Respecter la réglementation et le port des EPI

MISE EN ŒUVRE DES CHARGES SOUPLES POUR ESSAIS/POCHES DE LESTAGE Type WTB

- Déplier la charge souple sur un environnement propre (tapis de sol, carton...)
- Connecter le flexible de vidange à la charge souple en prenant soin de fermer la vanne
- Passer une élingue (et juste UNE) conforme à la réglementation 2006/42CE dans les sangles de la poche de lestage et l'accrocher à la structure à tester
- Remplir en eau la charge souple par l'ouverture supérieure en prenant soin d'éviter toute formation de pli (sinon purger et recommencer)
- Ne pas dépasser la capacité maximale de la charge souple
- Dès que le test est terminé, vider la poche en ouvrant la vanne de purge

STOCKAGE, ENTRETIEN DES CHARGES SOUPLES POUR ESSAIS

- Stocker les charges souples à plat dans un local protégé des conditions climatiques extrêmes, des vapeurs agressives et des rongeurs à une température de stockage comprise entre -5°C et +20 °C et un degré d'hygrométrie compris entre 40 et 70%.
- Les protéger contre la lumière solaire, UV, ou une forte lumière artificielle.
- Nettoyer à l'eau tiède savonneuse les charges souples après chaque utilisation (ne jamais utiliser de produits chimiques, brosse en fer ou de lavage haute pression) rincer et les laisser sécher.
- Vérifier que les produits ne sont pas endommagés (fissures, toile apparente, coupure) avant toute utilisation. Contacter Musthane en cas de doute.